

FAQ

Bei Fehlmessung mit dem Timer 2-1

- prüfen Sie bitte, ob der Schiebeschalter korrekt gesetzt wurde
- bitte überprüfen Sie die Gabellichtschranke
- befinden sich im Strahlengang der Lichtschranke Partikel - diese ggf. ausblasen
- bei schwergängigen Inkrementalrad, bitte das Rad um 180° versetzt erneut in die Lichtschranke einsetzen