PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D–37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604–0
Fax +49 (0) 551 604–107
E-mail info@phywe.de
Internet www.phywe.de

FAQ

DER VERSUCHSAUFBAU LIEFERT FALSCHE ODER GAR KEINE ERGEBNISSE

- Während des Versuchs wird die Trägerplatine heiß.
- In diesem Zustand darf man die Trägerplatine nicht berühren, da sonst der Kontakt gestört und die Messergebnisse verfälscht werden können.