

PHYWE Multimeter

für den naturwissenschaftlichen Unterricht



Analogmultimeter für den Einstieg ins Messen im Bereich Elektrik



Ideal für den Einstieg in die Elektrik und unzerstörbar



Universalmultimeter für I, V, R, C, f und T

Artikelnummer	07021-11	07127-00 ("AmpSafe")	07122-00
Anzeige	analog	digital	digital
Bereichswahl	manuell	automatisch	manuell
Messgrößen und Messbereiche			
Gleichspannung	0...3/15/60/150/600 V	0...600 V	0...0,2/2/20/200/600 V
Wechselspannung	0...15/60/150/600 V	0...600 V	0...2/20/200/600 V
Gleichstrom	0...100µA/10 mA/500 mA/10 A	0...200 mA	0...2/20/200 mA/10 A
Wechselstrom	0...10 mA/500 mA/10 A	0...200 mA	0...2/200 mA /10 A
Widerstand	0...200 Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ	0...20 MΩ	0...200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ
Kapazität	-	-	0...2/20/200 nF/2/200 µF
Frequenz	-	-	0...20 kHz
Temperatur	-	-	-20°C...760°C
Besonderheiten	Spiegelskala Überlastschutz	Taschenlampe Überlastschutz	-
Überspannungskategorie	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V

Decken Sie alle Erfordernisse von der 5. Klasse bis zum Abitur ab:

Ideal als Klassensatz (Art.Nr. MULTIMETER-SET):



+



+



Phy

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Breite 10
37079 Göttingen

T. 0551 604 – 0
F. 0551 604 – 107

info@phywe.de
www.phywe.de



facebook.com/phywe



linkedin.com/company/phywe



youtube.com/phywe