

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de

Betriebsanleitung



Abb. 1: 02150-00 PHYWE Hafttafel mit Gestell

ZWECK UND EIGENSCHAFTEN

Demo Physik Tafel mit Gestell zur Aufnahme von magnetisch haftenden Komponenten.

Achtung! Zur Beschriftung nur wasserlösliche Stifte verwenden!

MONTAGEHINWEISE

Zum Befestigen der Stellfüße an der Tafel nutzen Sie die Teile von Abb. 2, die zum Lieferumfang gehören. Die Füße sind bereits vormontiert, diese müssen wie in Abb. 3 gezeigt an die Hafttafel angebracht werden.




Abb. 2: Lieferumfang Befestigungsmaterial



Abb.3: Befestigung des Stellfußes an der Hafttafel




Abb.4



Abb. 5

Abb. 4 u. 5: Befestigung des Winkels mit Hilfe der Hammermutter und Innensechskantschraube.

Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Hammermutter von oben in das Profil eingesetzt und waagerecht im Profil sitzen muss.